案例7. 某汽车制造厂



该汽车制造厂属于某汽车股份有限公司旗下 在北方的全资生产企业,由中国第四机械设计院 设计和总承包该厂涂装生产线,由某机电设备公 司分包承建涂装生产线。正式投产运行后发现漆 面喷涂效果光洁度不够、雾化效果不是太理想、 喷涂漆雾较大。涂装车间管理和技术人员被此问 题长期困扰。

经过美施联科销售技术人员和该公司规划部涂装科和车间涂装工艺员多次沟通。在美施联科人员介绍了萨塔压送式喷枪系列产品后,并提供演示和在车间试用喷枪SATAjet 3000 K RP和SATAjet 1000 K RP用作喷涂面漆与底漆、SATAminijet 1000 K RP用于内部修饰、SATAminijet 3000 B HVLP用于总装面漆修补、SATAjet 1000-111用于生产线面漆修补、SATAjet 1000-111用于生产线面漆局部修补和总装局部修补。7天后,该公司紧急采购了26支萨塔喷枪进行继续试用与观察。目前已经购买了共计上百支萨塔喷枪,各类型号萨塔喷枪分别在涂装线、修补线、总装线使用。使用后总结为:漆面喷涂效果比以前大为改善,油漆利用率也有提高,有效地控制了成本,喷枪手感也比较灵活。

该公司非常满意萨塔产品的性能和美施联科 提供的有效的优质培训服务,并表示后期采购会 首选萨塔全系列产品,并加大呼吸保护环节相关 产品的采购。